

Prüfschein Heliumlecksuche



Auftrags-Nr.: 5160-35049

Auftraggeber: Herberts Industrieglas GmbH & Co. KG
Heinz-Fangman-Straße 18
42287 Wuppertal
Deutschland

Bezeichnung des Prüflings: METAGLAS Schauglas

Seriennummer: ///

Prüfmethode: in Anlehnung an die DIN EN 1779

☒ A1 ☐ A2 ☐ A3 ☐ B4

Umgebungstemperatur: ca. 18 °C

Lecksuchgerät: Typ HLT 560 – PTL 02 000 SN: 4010 3055

Kalibrierleck: Typ TL8 S/N: D881300164 2,2 x 10⁻⁸ mbar l/s

Relative Unsicherheit: +/- 10%

Vakuumwert Vorpumpe: ///	mbar
Vakuumwert Lecksucher	mbar
P.-Einlass: 3,4 x 10 ⁻³	
Vorgabe der Leckrate: ///	mbar x l/s
Leckrate am Lecksucher: 2,6 x 10 ⁻¹²	mbar x l/s

Nachgeprüfte Verbindungen

/ Leckage: Verbindung zwischen Glas und Metall

Wartezeit: 5 min

Ergebnis: Leckraten innerhalb der zulässigen Leckrate ohne Anzeige

Hiermit bestätigen wir, Firma Meier Anlagenservice GmbH, eine Lecksuche am o.g. Bauteil durchgeführt zu haben.

Bemerkung: ///

Prüfer: R.Böckenhoff
Prüfdatum: 01.10.2025

Dieses Dokument wurde digital erstellt und ist somit ohne Unterschrift gültig.



Meier Anlagenservice GmbH
Vennweg 16
45395 Bocholt/ Germany
PD.B. 1864
45368 Bocholt/ Germany

Phone: +49 (0) 2871 23798-31
Fax: +49 (0) 2871 23798-91
info@meier-anlagenservice.de
www.meier-anlagenservice.de

VAT ID: DE813335543
Commercial register number:
AG Coesfeld HRB 8878
Tax no.: 307/5746/0526
Managing Director: Aloys Meier

BA: Volksbank Bocholt eG
IBAN: DE56 4286 0003 0059 179 500
SWIFT: GENODEM180H

meier-group.com